

LEGENDA:

EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICO INTERESSE:

- EP.1 - MUNICIPIO
- EP.2 - BIBLIOTECA

EDIFICI SCOLASTICI:

- ES.1 - SCUOLA PRIMARIA
- ES.2 - ISTITUTO COMPRENSIVO
- ES.3 - PALESTRA - ISTITUTO COMPRENSIVO
- PERCORSI DI PERTINENZA AREE ESTERNE

TRAGITTI:

- T.1 - TRAGITTO 1
- T.2 - TRAGITTO 2

FTP E PARCHEGGI:

- FTP1 FERMATA BUS
- PARCHEGGI

LEGENDA COLORI:

Non accessibile	Parzialmente inaccessibile	Sufficientemente accessibile	Accessibile
Assenza di segnaletica e/o sistemi di orientamento	Presenza parziale di segnaletica e/o sistemi di orientamento	Presenza sufficente ci segnaletica e/o sisterni di orientamento	Presenza di segnaletica e/o sistemi di orienamento accessebile
Presenza di dislivelli, scalini in percorsi/aree esterne o interne	Presenza di rampe non a norma e/o piccoli dislivelli in percorsi/aree esterne o interne	Possibilità di meoversi in autonomia negli spazi fondamentali	Buona accessibilità in autonomia per tutti
Dimensione insufficiente delle porte, dei percorsi e delle rampe sia interne che esterne	Dimensione parzalmente sufficiente delle porte, dei percorsi e delle rampe sia nterne che esterne	Dimensione sufficiente delle porte, dei percorsi e delle rampe sia interne che esterne	Dimensione otimale delle porte, dei percorsi e delle rampe sia interne che esterne
Pavimento degradato e non percorribile	Pavimento con dissesti puntuali	Pavimento percorribile ma con piccoli dissesti puntuali	Pavimento percorribile
Asserza di ascensore, servoscala, pedana o montacarichi di collegamento ai piani superiori.	Presenza di ascensore, servoscala, pedana o montacarichi di collegamento ad alcuni dei piani superiori	Presenza di ascensore, servoscala, pedana o montacarichi di collegamento a tutti i piani superiori, ma con qualche problematica	Presenza di ascensore, servoscala, pedana o montacarichi di collegamento ai piani superiori a norma
Assenza di corrimano a parete e fasce antiscivolo e marcapiano sui gradini delle scale di collegamento.	Assenza di corrimano a parete e fasce marcapiano sui gradini delle scale di collegamento	Assenza di corrimano a parete sulle scale di collegamento	Collegamenti verticali idonei
Non accessibilità per tutti ai sistemi di allarme e alle vie d'esodo	Scarsa accessibilità ai sistemi di allarme e alle vie d'esodo carenti	Sufficiente accessibilità ai sistemi di allarme e alle vie d'esodo	Ottima accessibilità ai sistemi di allarme e alle vie d'esodo
Assenza di servizi igienici disabili	Almeno un servizio igienico accessibile	Presenza di servizi igienici accessibili, ma necessari piccoli miglioramenti	Presenza di servizi disabili a norma
Assenza di parcheggi disabili	Presenza di parcheggi disabili in numero non idoneo	Presenza di parcheggi disabili in numero idoneo, con segnaletica da migliorare	Presenza di parcheggi per disabili a norma
Assenza di marciapiedi o banchine su vie trafficate	Tratti sprovvisti di marciapiedi o banchine su vie trafficate	Presenza di marciapiedi o banchine su vie trafficate ma con tratti L< 90cm	Presenza di marciapiedi o banchine su vie trafficate a norma
Assenza di segnalazione semaforica e/o scarsa visibilità degli attraversamenti pedonali	Parziale segnalazione semaforica e/o visibilità degli attraversamenti pedonali	Sufficiente segnalazione semaforica e/o visibilità degi attraversamenti pedonali	Idonea segnalazione semaforica e/o visibilità dsgli attraversamenti pedonali
Non adeguata illuminazione dei percorsi interni o esterni	Illuminazione parzialmente non adegata dei percorsi interni o esterni	Illuminazione sufficiente dei percorsi interni o esterni	Idonea Illuminazione dei percorsi interni o esterni

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO
PROVINCIA DI BERGAMO

committente:

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO
Via Papa Giovanni XXIII, 32
24040 - Pontirolo Nuovo (Bg)

oggetto:

PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
P.E.B.A.

data:	Tav. N.	descrizione:	
APRILE 2024	02	Livelli di accessibilità	N
aggiornamento: n.	scala: 1:1000		

committente:	progettist:	Codice Progetto:
	Arch. Fabio Previtali **Arch. Massimo Vitali**	PV 202

OMeGA srl
Via Daniele Pesenti 1 - Alzano Lombardo (BG)
P.IVA 04405360167 e.mail omega.consul@pec.it

Studio di Architettura e Urbanistica Previtali e Vitali
Via S.Antonino,11 - 24122 BERGAMO
Tel. 035/221045 e.mail tecnico@studioprevitalivitali.it